



実施日 令和6年2月20日

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---|
| お客様名 | | 査定店 / 担当者 | |
| | | カウマツチ霧島店 / 中川智拓 | |
| メーカー / 車種(車名) / グレード | | ボディカラー | |
| マツダ / ロードスター / RS | | 赤×タリック | |
| 年式 | 車検 | 走行距離 / 月間 | 排気量 / 燃料 |
| 令和 17 年式 | <input type="checkbox"/> 車検切れ <input checked="" type="checkbox"/> 2024年 3月まで | 131,626 km / 300 km/月 | 2000 cc / (ガソリン EV ハイオク PHEV ディーゼル その他) |



| 表記記号について | | | |
|----------|-------|----|-----------|
| A | 線傷 | G | フロントガラス点傷 |
| U | へコミ | H | 穴 |
| B | 傷、へコミ | XX | 交換済み |
| P | 要塗装 | X | 割れ・破れ・切れ |
| W | 修理跡 | 1 | 小程度 |
| S | サビ | 2 | 中程度 |
| C | 腐食 | 3 | 大程度 |

| グッドポイント | チェックポイント | 査定点 | |
|--|---|-----------|----------|
| <p>GOOD</p> <ul style="list-style-type: none"> ・おしゃれた内装 ・マニュアル ・内外装キレイです。 ・オープンカー ・点検記録簿、説明書有り | <p>CHECK</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ハンドル、シートに年式相応のヘタリ、汚れ有り ・助手席ミラーにキズ有り ・年式相応のキズ、クリアハゲ有り | ボディ・内装 | 18 / 20 |
| | | 内装・シート | 17 / 20 |
| | | エンジン・足回り等 | 19 / 20 |
| | | 機器の動作 | 17 / 20 |
| | | 匂い・その他 | 19 / 20 |
| | | 総合評価 | 90 / 100 |

担当者特記事項

| 仕上げチェック | | 日付 令和6年2月20日 | 担当者 中川 |
|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
| チェック項目 | チェック | チェック項目 | チェック |
| 外装 | | 付属分・装備品 | |
| 各パネル膜厚 | ✓ | ナビ | ✓ |
| パネルの接合部 | ✓ | ETC(カードの動作) | ✓ |
| 飛び石(バンパー・フロント周り) | ✓ | ドライブレコーダー(SDカード確認) | 無し |
| 塗装のムラ・再塗装・ブツ | ✓ | 取り扱い説明書 | ✓ |
| タッチアップ跡 | ✓ | カメラ(フロント・サイド・リア) | 無し |
| ブレーキ周り(ローター・キャリパー) | 後3ブレーキハット少 | 保証書・整備手帳 | ✓ |
| 下回り(溶接跡・サビ・チェック) | ✓ | スペアタイヤ(パンク修理キット) | ✓ |
| ガラス・点傷・ヒビ割れ・補修跡 | フロントガラスに点傷あり | 付属品・説明書 | ✓ |
| タイヤ痕 | ✓ | 写真撮影 | |
| 内装 | | フロント(3枚) | ✓ |
| すり傷 | シート、ハンドルに有り | サイド(1枚) | ✓ |
| 汚れ | ✓ | リア(3枚) | ✓ |
| 臭い(タバコ・ペット・香水・アンモニア等) | ✓ | ルーフ(左右から1枚ずつ) | ✓ |
| タバコヤニ | ✓ | 車内(各1枚ずつ) | ✓ |
| ルーフ汚れ・傷・たるみ | ✓ | 傷や欠陥、気になる箇所の写真記録 | ✓ |
| 接着剤 | ✓ | ホイール傷 | 体とも有り |
| ルームクリーニングで綺麗になりそうか? | ✓ | シート等傷 | 年式相応に有り |
| シートカーペットのコゲ穴・ヘタリ | ✓ | ステアリング傷・スレ | スレ有りカク味はなし |
| 各動作確認 | | その他 | |
| エンジンをかける(アイドリング) | ✓ | 車検証 | ✓ |
| ドアミラーの動作 | ✓ | 自賠責証明書 | ✓ |
| エアコン(クーラー・ヒーター)の動作 | ✓ | 納税証明書 | ✓ |
| ワイパーの動作 | ✓ | ハイブリッドバッテリー交換時期 | 無し |
| 窓の上げ下げ | ✓ | 価格の確認 | ✓ |
| スライドドア | 無し | 利用規約の同意確認 | ✓ |
| バックドア(自動) | 無し | エンジンルームチェック(修復歴判定) | ✓ |
| サンルーフの動作 | 無し | サイドピラーチェック(修復歴判定) | ✓ |
| テレビの動作 | X | トランク内チェック(修復歴判定) | ✓ |
| ラジオの動作 | ✓ | | |