

実施日 2025年 12月 2日

お客様名		査定店 / 担当者			
吉信 浩一郎様		単人店	始良店	鹿屋店	RevoS / 福永
メーカー / 車種(車名) / グレード			ボディカラー		
アウディ / A4 / 2.0TQ ^{3トロンライン}			紺色		
年式	車検	走行距離 / 月間		排気量 / 燃料	
平成 令和	17年式 <input type="checkbox"/> 車検切れ <input checked="" type="checkbox"/> R8年 9月迄	77,442 km / 200 km/月		1980 cc / <input type="checkbox"/> ガソリン <input checked="" type="checkbox"/> ハイオク <input type="checkbox"/> ディーゼル <input type="checkbox"/> EV <input type="checkbox"/> PHEV <input type="checkbox"/> その他()	

フロントガラス 数ヶ所とび石穴あり

※左後ドア、ワータートランクは以前塗装被害を受けた時に塗り直しをしたとのこと。大きな事故等はなし

A	線傷	G	フロントガラス点傷
U	へコミ	H	穴
B	傷、へコミ	XX	交換済み
P	要塗装	X	割れ・破れ・切れ
W	修理跡	1	小程度
S	サビ	2	中程度
C	腐食	3	大程度

グッドポイント	チェックポイント	査定点	
<ul style="list-style-type: none"> 👍 GOOD タイヤ 9月に新品交換 1年点検は毎回受けているのでエンジンは良好 	<ul style="list-style-type: none"> ⚠️ CHECK 運転席シートの端に皮シートのハケあり 輸入車特有の天上剥がれあり。応急処置で止めてある。(写真あり) ホイール本すり傷あり ダッシュボードの下側のせえが片方おれていてあやられるが、気を付けたい 右後ドアが一度ロックをかける内側からしかあかない。一度あけると、外からもあかようになる。(電気系統の不具合) キーにあるトランクのボタンが使えない。カギを差し込んで手動で開ける必要がある 	ボディ・内装 10 / 20 内装・シート 12 / 20 エンジン・足回り等 15 / 20 機器の動作 13 / 20 匂い・その他 16 / 20 総合評価 66 / 100	

担当者特記事項 ・ 全体的に日常使用による細かな傷はあるが目立たない大きな傷はボキにはなし

仕上げチェック		日付	担当者
		2025年12月2日	福永
チェック項目	チェック	チェック項目	チェック
外装		付属分・装備品	
各パネル膜厚	OK	ナビ	あり
パネルの接合部	OK	ETC(カードの動作)	あり
飛び石(バンパー・フロント周り)	フロント周りに多数	ドライブレコーダー(SDカード確認)	なし
塗装のムラ・再塗装・ブツ	左後ドア, 左後ワーター, トランク	取り扱い説明書	あり
タッチアップ跡	なし	カメラ(フロント・サイド・リア)	なし
ブレーキ周り(ローター・キャリパー)	OK	保証書・整備手帳	あり
下回り(溶接跡・サビ・チェック)	サビ 多少あり	スペアタイヤ(パンク修理キット)	スペアタイヤ あり
ガラス・点傷・ヒビ割れ・補修跡	フロントガラスに 点傷 多数	付属品・説明書	あり
タイヤ痕	OK	写真撮影	
内装		フロント(3枚)	
すり傷	あり	サイド(1枚)	✓
汚れ	あり	リア(3枚)	✓
臭い(タバコ・ペット・香水・アンモニア等)	なし	ルーフ(左右から1枚ずつ)	✓
タバコヤニ	なし	車内(各1枚ずつ)	✓
ルーフ汚れ・傷・たるみ	あり	傷や欠陥、気になる箇所の写真記録	✓
接着剤	1ヶ所あり	ホイール傷	✓
ルームクリーニングで綺麗になりそうか?	なる	シート等傷	✓
シートカーベットのコゲ穴・ベタリ	なし	ステアリング傷・スレ	✓
各動作確認		その他	
エンジンをかける(アイドリング)	良好	車検証	あり
ドアミラーの動作	OK	自賠責証明書	あり
エアコン(クーラー・ヒーター)の動作	OK	納税証明書	あり
ワイパーの動作	OK	ハイブリッドバッテリー交換時期	なし
窓の上げ下げ	OK	価格の確認	OK
スライドドア	なし	利用規約の同意確認	OK
バックドア(自動)	手動	エンジンルーム	OK
サンルーフの動作	なし	センターピラー	OK
テレビの動作	なし	トランクルーム・周り	OK
ラジオの動作	OK		