



実施日 27 年 12 月 3 日

お客様名		査定店 / 担当	
前原 智美		☒ 個人店 ☐ 給食店 ☐ 農産店 ☐ RevoS / 1 階	
メーカー / 車種(車名) / グレード		ボディカラー	
ホンダ / フット / ハイブリッド		ブルー	
年式	車検	走行距離 / 月間	排気量 / 燃料
令和 25 年式	☐ 車検切れ ☒ 28 年 4 月まで	70258 km / km/月	☒ ガソリン ☐ ハイオク ☐ ディーゼル ☐ EV ☐ PHEV その他()




6

6



BL P2

P3



6

6

表記記号について			
A	鉄傷	G	フロントガラス点傷
U	へコミ	H	穴
B	傷、へコミ	XX	交換済み
P	要塗装	X	割れ・破れ・切れ
W	修理跡	1	小程度
S	サビ	2	中程度
C	腐食	3	大程度

グッドポイント	チェックポイント	査定点	
- 無限フルエアロ - 社外 17インチアルミ (SSR) 110+リニアアルミホイール (2025.8月) - シートカバー着用 - 社外新品交換 (4年前)	パネルに傷後数あり。 塗装剥離 (要塗装、ルーフボルト) 1速に入れにくい (若干) 運転席シート 純正にもどす。	ボディ・内装	12 / 20
		内装・シート	15 / 20
		エンジン・足回り等	18 / 20
		機器の動作	20 / 20
		匂い・その他	15 / 20
		総合評価	81 / 100

担当者特記事項